

Aufwärtsrichtung

I_E [A]	U_i [V]	P_{mech} [W]
0	0,075	40
0,05	25,2	40
0,1	54,5	40
0,15	80,5	50
0,2	112	50
0,25	140	50
0,3	168	60
0,35	193	70
0,4	222	80
0,45	245	90
0,5	268	100
0,55	290	110
0,6	311	120
0,65	330	140
0,7	346	140
0,75	360	160
0,8	374	170
0,85	384	170
0,9	397	180
0,95	406	200
1	415	200
1,05	423	200
1,1	433	210
1,15	439	220
1,2	446	230
1,25	453	240

Abwärtsrichtung

I_E [A]	U_i [V]	P_{mech} [W] ⁽¹⁾	P_{mech} [W] ⁽²⁾
1,25	453	230	260
1,2	446	220	250
1,15	439	220	250
1,1	433	210	240
1,05	423	200	230
1	415	190	220
0,95	406	190	220
0,9	397	180	210
0,85	384	170	200
0,8	374	160	190
0,75	360	150	180
0,7	346	140	170
0,65	330	130	160
0,6	311	120	150
0,55	290	110	140
0,5	268	100	130
0,45	245	90	120
0,4	222	80	110
0,35	193	70	100
0,3	168	60	90
0,25	140	50	80
0,2	112	40	70
0,15	85	40	70
0,1	58	30	60
0,05	29	30	60
0	7	30	60